


Załącznik nr 1











23.02.2018

opracowała: Kaja Ferenc
Seksja Inwestycji
MIR-PIB

Miejsca uszkodzonych wykładzin PCV poziom 300 budynku B MIR-PIB

Załącznik nr 2.1








23.02.2018


UWAGA:
Czerwone kółko  wskazuje miejsce,
w którym występuje usterka.

opracowała: Kaja Ferenc
Sekcja Inwestycji
MIR-PIB

Miejsca uszkodzonych wykładzin PCV poziom 300 budynku B MIR-PIB

Załącznik nr 2.2






UWAGA:
Czerwone kółko  wskazuje miejsce,
w którym występuje usterka.

23.02.2018

opracowała: Kaja Ferenc
Sekcja Inwestycji
MIR-PIB

Miejsca uszkodzonych wykładzin PCV poziom 400 budynku B MIR-PIB

Załącznik nr 3








UWAGA:
Czerwone kółko  wskazuje miejsce,
w którym występuje usterka.

23.02.2018

opracowała: Kaja Ferenc
Sekcja Inwestycji
MIR-PIB

Miejsca uszkodzonych wykładzin PCV poziom 300 budynku C MIR-PIB

Załącznik nr 4.1






UWAGA:
Czerwone kółko  wskazuje miejsce,
w którym występuje usterka.

26.02.2018

opracowała: Kaja Ferenc
Sekcja Inwestycji
MIR-PIB

Miejsca uszkodzonych wykładzin PCV poziom 400 budynku C MIR-PIB

Załącznik nr 4.2



UWAGA:
Czerwone kółko  wskazuje miejsce,
w którym występuje usterka.

26.02.2018

opracowała: Kaja Ferenc
Sekcja Inwestycji
MIR-PIB

