

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych.

Dane techniczne łodzi STYNKA II

Typ	- łódź pełnopokładowa, laminat, kadłub laminat przekładkowy (żywica poliestrowa)
Rok budowy	- 1975
Długość całkowita	- 12,17 m
Długość m.p.	- 11,00 m
Szerokość	- 3,98 m
Wysokość boczna	- 2,18 m
Zanurzenie	- 1,10 m
Ciężar do wydokowania	- 12,8 ton
Klasa	- *bKM IIIryb/rob
Napęd	- silnik wysokoprężny SW 400 M2/3 70 kW

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

- sprawowanie kontroli nad prawidłowością prowadzenia prac remontowych łodzi – opis prac w załączniku nr 1, oraz reprezentowanie interesów Armatora (właściciela jednostki) w czasie ich realizacji,
- wsparcie merytoryczne–techniczne dla pracowników MIR–PIB (Przedstawicieli Zamawiającego wyznaczonych do nadzorowania umowy na modernizację jednostki).

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- reprezentowanie Zamawiającego oraz dbanie o jego interesy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac remontowych wypisanych w załączniku nr 1 z

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz z ustaleniami z Przedstawicielami Zamawiającego (pracownikami MIR PIB),

- regularne wizytowanie remontowanej jednostki na placu budowy, co najmniej 1-2 razy w miesiącu, w zależności od rodzaju i zaawansowania prac, w uzgodnieniu z Przedstawicielami Zamawiającego, w sumie 12 razy w trakcie trwania Umowy,
- przesyłanie e-mailem do Zamawiającego raportu po każdej wizycie na placu budowy w zależności od rodzaju i zaawansowania prac od momentu zgłoszenia przez wykonawcę rozpoczęcia robót,
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach,
- reprezentowanie Zamawiającego w procedurze związanej z odbiorem wykonanych prac remontowych podczas wykonywania prób i odbiorów, które będą wymagały obecności Przedstawiciela Zamawiającego.

3. Termin i miejsce:

- od 01.07.2022 do 31.12.2022 r.
- Świnoujście

4. Wymagania Zamawiającego:

- doświadczenie:

- Minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu łodzią motorową klasy STYNKA II o parametrach nie mniejszych niż łódź STYNKA II na stanowisku Szypra lub Motorzysty, oraz doświadczenie w wykonywaniu jej napraw i remontów

lub

- minimum 3 letnie doświadczenie jako osoba nadzorująca budowę, remont łodzi motorowych o parametrach nie mniejszych niż łódź STYNKA II.

Załączniki:

Opis Przedmiotu Zamówienia na remont łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych – załącznik nr 1