

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA CENTRALI SAP W AG**

Warunki techniczne podłączenia centrali SAP **POLON 6000** z UTA .

ABONENT : **Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kollątaja 1, Gdynia,**

OBIEKT : **Akwarium Gdynskie, Al. Jana Pawła II 1 , Gdynia**

TELEFON ALARMOWY (OCHRONA OBIEKTU) : (58) 621-70-21, (58) 732-66-00

KONSERWATOR CENTRALI SAP : **Provision Sp. z o.o. Dąbrowskiego32/6 84-230 Rumia**  
tel . **660 780 874**

NUMER WYJŚCIA CENTRALI PPOŻ	KOLORY PRZEWODÓW		STAN	RODZAJ ALARMU	LINIA
			NC	Alarm ROP	L - 1
			NC	Alarm II stopnia	L - 2
			NC	Uszkodzenie centrali SAP	L - 3
					L - 4
					L - 5
					L - 6
					L - 7
					L - 8

**TYP CENTRALI SAP :POLON 6000**

Zwłoka alarmu ROP - "0" sek.

Zwłoka alarmu I stopnia w centrali - -----

Zwłoka alarmu II stopnia w centrali -----

Zwłoka w transmisji alarmu II stopnia z centrali do UTA –